常州市武进礼嘉东南包装印刷有限 公司新建年产 20 万只包装箱、包装 盒生产项目竣工环境保护验收报告

建设单位:	常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司	
编制单位:	常州新睿环境技术有限公司	

二零二二年三月

建设单位法人代表: 朱晓静

编制单位法人代表: 王 伟

项 目 负责人: 朱晓静

填 表 人: 李睿

<b>建设单位:</b> 常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司	编制单位:常州新睿环境技术有限公司
电话:13218663966	电话: 0519-88805066
传真:—	传真: —
邮编:213000	邮编: 213000
地址: 江苏省常州市武进区礼嘉镇毛家 村	地址:常州市武进区湖塘镇延政中路 1 号

# 表一

建设项目名称	新名	事在产 20	) 万具句:	生籍 · 句 生		
<b>建</b> 及项目石标	新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目					
建设单位名称	常	常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司				
建设项目性质	<b>新</b>	改扩建	技改	(划√)		
建设地点		江苏省'	常州市武	进区礼嘉镇	毛家村	
主要产品名称			包装箱	、包装盒		
设计经营能力			20 7	万只/年		
实际经营能力			20 7	万只/年		
环评时间	2018年6	月	开	工日期	2019年8	月
调试时间	2021年10	月	现场	监测时间	2022年2月 2月25	
环评报告表 审批部门	常州市武进区 <sup>2</sup> 批局	行政审		<sup>2</sup> 报告表 制单位	苏州清泉环保科技有 限公司	
环保设施 设计单位	/			保设施 工单位	/	
投资总概算	150 万元	环保	投资	10 万元	比例	6.7%
实际总投资	120 万元	实际环	保投资	8万元	比例	6.7%
验收监测依据	1、《中华人民共和国环境保护法》,2014年4月24日修订,2015年1月1日实行; 2、《中华人民共和国水污染防治法》,2017年6月27日修订,2018年1月1日实行; 3、《中华人民共和国大气污染防治法》,2018年10月26日通过; 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,2018年12月29日通过; 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020年4月29日通过;					

### 续表一

- 6、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号, 2017 年 10 月);
- 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号,2017年11月20日);
- 8、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环管[97]122 号,1997年9月);
- 9、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函〔2020〕688号);
- 10、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(中华 人民共和国生态环境部,2018年5月16日);
- 11、《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部令第 15 号, 2020年 11 月 15 日通过,2021年 1 月 1 日实行);
- 12、《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令 604 号, 2011 年 9 月 7 日);

### 验收监测依据

- 13、《江苏省长江水污染防治条例》《江苏省大气污染防治条例》 《江苏省环境噪声污染防治条例》《江苏省固体废物污染环境 防治条例》,2018年3月28日修正,2018年5月1日实行;
- 14、《常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目环境影响报告表》(苏州清泉环保科技有限公司,2018年6月);
- 15、关于对《常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目环境影响报告表》的批复(常州 市武进区行政审批局,武行审投环[2018]220号,2018年8月 2日):
- 16、常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目验收监测方案;
- 17、企业提供其他资料。

### 续表一

### 1、废水

该项目污水接管排放污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准,其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 表 1B 等级标准, 详见表 1-1。

表1-1 污水排放执行标准 单位: mg/L

污染物	接管标准浓度限值	参照标准
pH 值(无量纲)	6~9	《污水炉入排放标准》
COD	≤500	(污水综合排放标准) (GB8978-1996)表4三级标准
SS	≤400	(GD8978-1990) 农4二级标准
NH <sub>3</sub> -N	≤45	《污水排入城镇下水道水质标准》
ТР	≤8	(GB/T31962-2015)表1B等级标准

### 2、废气

该项目生产过程产生的非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放 标准》(DB324041-2021)中表3排放标准,详见表1-2。

表 1 2 污染物排放标准

验收 监测 标准 标号、 级别

	污染	最高允许	最高允	<u></u> 许排放速 率	无组织排放监 控浓度限值	
执行标准	物指 标	排放浓度 (mg/m³)	排气 筒(m)	速率 (kg/h)	监控点	浓度 (mg/m³)
《江苏省大气污染物 综合排放标准》	非甲烷总烃	60	/	3	厂界外浓度最高点	4
(DB32/4041-2021)	NMHC	/	/	/	/	10 (监控点 处 1h 平均 浓度值)
		/	/	/	/	30 (监控点 处任意一 次浓度值)

注: 废气排放标准从严执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)。

### 续表一

### 3、噪声

该项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准限值,200m范围内敏感点执行《声环境噪声排放标准》(GB3096-2008)中2类标准限值,噪声排放标准限值见表1-3。

表 1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准值

# 验收监测标准标号、级别

类别	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)	标准来源
2	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)
2	60	50	《声环境噪声排放标准》(GB3096-2008)

### 4、固废

一般工业固体废物暂存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)。危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准修改单(2013.6.8 修改)中相关要求。生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第 157 号《城市生活垃圾管理规定》。

环评批

1、废气: 挥发性有机物≤0.00027t/a;

复的污

染物总

2、废水接管考核量 t/a: 废水量≤192, 水污染物: COD≤0.0768、NH<sub>3</sub>-N

 $| \leq 0.048$ , TP  $\leq 0.00096$ ;

量指标

3、固废: 该项目固废合理处理,零外排,无总量指标。

### 1、工程建设内容

### (1) 项目由来

常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司成立于 2000 年 8 月 14 日,企业地址位于常州市武进区礼嘉镇毛家村。企业投资 150 万元利用 2787.4m² 空置车间,建设新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目,于 2018 年 6 月委托苏州清泉环保科技有限公司编制完成了《常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目环境影响报告表》,2018 年 8 月 2 日该项目取得常州市武进区行政审批局的批复(武行审投环[2018]220 号)。

本次验收的实际产能为"年产20万只包装箱、包装盒"。

### (2) 地理位置

常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目位于江苏省常州市武进区礼嘉镇毛家村,厂界东面为礼嘉镇沟东炒货厂,南面为村道,村道对面为农田,西面为武进区礼嘉聚乐梅花鹿苑,北面为农田。最近居民点位于厂区西北方向蔡家头(NW,82m)。

### (3)建设内容

该项目投资 150 万,利用空置车间建设"新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目",占地 2787.4m²,年工作 300 天,一班 8h 工作制,全年工作时间 2400 小时,共有职工 6 人,厂区内不设置食堂和宿舍。该项目主体工程及产品方案见表 2-1,与该项目相关的主要生产设备见表 2-2,项目工程组成见表 2-3。

 工程內容
 产品名称
 环评年产量
 运行时间
 实际建设

 包装箱、包装盒生产线
 包装箱、包装盒
 20 万只/年
 2400h/a
 20 万只/年

表 2-1 主体工程及产品方案

	表 2-2 项目主要设备						
· 序 号	名称	规格型号	环评数量	实际建设	变化量		
1	钉箱机	600	4	4	/		
2	胶水裱纸机	600	1	1	/		
3	压痕机	203	2	2	/		
4	压痕机	401	1	1	/		
5	切纸机	/	1	1	/		
6	印刷机	/	1	0	未建设		
7	瓦楞纸板机	DW-1300	1	1	/		
8	打包机	/	1	1	/		

注:印刷工段委外,不再建设。

	表 2-3 项目公辅工程							
类别		名称	环评/批复	实际建设				
	车间1	(装订车间)	建筑面积 336m²	同环评				
	车间 2	(印刷车间)	建筑面积 40m²	未建设				
主体	车间3	(打包车间)	建筑面积 240m²	同环评				
工程	车间 4	(切纸车间)	建筑面积 64m²	同环评				
	车间 5	(压痕车间)	建筑面积 64m²	同环评				
	车间 6	(裱纸车间)	建筑面积 128m²	同环评				
公用		供电	3万 kW·h/a	2.5 万 kW·h/a				
工程		给水	用水量为 240m³/a	用水量为 150m³/a				
		排水	排水量为 192m³/a	排水量为 120m³/a				
	废水处理		生活污水经化粪池预处理后,接管武南污水处理厂集中处 理	厂内实行"雨污分流",雨水进入市政雨水管网,生活污水接入市政污水管网,经武南污水处理厂处理达标后排放,与环评/批复一致				
环保	固废堆场		位于厂区北侧,32m <sup>2</sup>	同环评				
工程	危废仓库		位于厂区北侧,8m <sup>2</sup>	印刷工段委外,不再建设,无 危废产生。				
	嗕	噪声治理 噪声设备基础减振、加强隔声 等		同环评				
	废气 治理	印刷废气	集气罩+光催化氧化	印刷工段委外,不再建设,无 印刷废气产生。				

注: 印刷工段委外,不再建设,故无印刷废气和危废产生,其他与环评一致。

### 2、原辅材料消耗及水平衡

项目实际生产的原辅材料见表 2-4。

表 2-4 项目主要原辅材料表

序号	原料名称	规格、组分	环评年用量 t/a	实际用量 t/a	来源
1	纸板	/	25 万平方米	25 万平方米	
2	环保水性 油墨	40~50%水,30~50%丙 烯酸树脂,单乙醇胺 0.5~1.5%,10~15%颜 料,1~3%助剂,详见 附件10	0.2	0	外购汽运
3	玉米胶	玉米淀粉 27%, 焦锑酸钾 0.05%, 硼砂 0.3%, 氢氧化钠 0.65%, 水72%	0.15	0.15	
4	扎丝	聚丙烯(PP)	0.15	0.15	

### 注: 印刷工段委外,环保水性油墨不再使用。

该项目主要用水为职工生活用水。

根据企业提供资料,企业全年用水量为 150t,,产污系数以 0.8 计,则生活污水年排放量为 120t/a。

项目用排水平衡见图 2-1。




图 2-1 项目用排水平衡图 (t/a)

### 3、主要工艺流程及产污环节

包装箱、包装盒生产工艺流程详见图 2-2。




图 2-2 包装箱、包装盒工艺流程及产污环节图

### 工艺流程简述:

**切纸:**将外购的纸板按照客户要求采用切纸机切成相应大小,此生产过程中产生废纸屑(S1)、噪声(N)。

印刷: 将切好的纸板通过印刷机进行委外印刷。

粘箱:将印刷好的纸板采用胶水裱纸机在常温下进行粘连,粘连过程中使用的胶水为玉米胶,且在常温下进行粘连,未达到胶水分解温度,会产生仅少量气体挥发,不作定量分析。此生产过程会产生粘箱废气(G1)、噪声(N)。

压痕: 将纸板通过压痕机压出折叠痕迹,此过程会产生噪声(N)。

**装订:**将压痕好的纸板通过钉箱机装订,此过程会产生噪声(N)。

**打包、成品:**装订好的纸板通过打包机打包即为成品入库待售,此过程会产生噪声(N)。

# 续表二 4、主要污染物产生工序 (1) 废水:该项目废水主要为职工生活污水。 (2) 废气:项目主要废气污染物为粘箱工段产生的非甲烷总烃。 (3) 噪声:项目噪声主要为风机和生产设备运行产生的噪声。 (4) 固废: 该项目固体废弃物主要为生活垃圾和废纸屑。

# 表三

### 1、主要污染物产生、防治措施及排放情况

根据该项目生产工艺及现场勘探情况,污染物产生、防治措施及排放情况见表 3-1、表 3-2。

表 3-1 项目废水、废气和噪声污染物产生、防治措施及排放情况

污染 类别	污染源	污染因子	环评/批复中 的防治措施	实际建设
废水	生活污水	COD、SS、 NH <sub>3</sub> -N、TP、TN	接管处理	
有组织废气	印刷	非甲烷总烃	印刷过程中产生的废气 通过集气罩收集由一套 非甲烷总烃 光催化氧化装置处理, 由 15m 高排气筒(1#) 高空排放	
无组 织废 气	粘箱	非甲烷总烃	无组织排放	同环评
噪声	车间	噪声 隔音、消声、降噪等措 施		设置减振基础,墙体隔 声、距离衰减
危废	处置。危险废物		勿须委托有资质单位安全 危险废物贮存污染控制标 )要求设置	印刷工段委外,不再建 设,无危废产生

注:印刷工段委外,不再建设,无印刷废气和危废产生,其他污染物产生与防止措施与环评一致。

# 续表三

	表 3-2 项目固体废物污染物产生及处置情况							
固废 名称	产生 工序	属性	废物代码	环评量 t/a	产生量 t/a	利用处 置方式	利用处 置单位	备注
废纸屑	切纸	一般固废	900-999-99	5	5	综合 利用	相关单位	/
废包装 桶	包装		HW49 900-041-49	0.175	0	印刷工 段委外		
含油墨 废弃抹 布	维护	危废	HW49 900-041-49	0.075	0	处置,不 再建设, 无废包	,	,
废灯管	废气 设备	固 废	HW29 900-023-29	0.005t/3a	0	装桶、含 油墨废 弃抹布、 废灯管 产生	,	,
生活垃圾	废气 设备	/	900-999-99	1.5	0.8	环卫 清运	环卫 部门	/

注: 1、印刷工段委外处置,不再建设,无废包装桶、含油墨废弃抹布、废灯管产生; 2、废油墨不在产生; 玉米胶包装桶厂家回收。

# 续表三

### 2、其他环保措施情况

表 3-3 其他环保设施调查情况一览表

	农 3-3 共心外 床 及 爬 妈 且 用 九	地化
调查内容	环评要求	实际建设
环境管理	制定全厂环境管理制度,委托社会监测机构 开展日常的环境监测工作,统计整理有关环 境监测资料并上报当地环保部门,检查监督 环保设施的运行、维修和管理情况,开展全 厂职工的环保知识教育和组织培训	已落实
环境风险防 范措施及设 施	企业应认真做好各项风险防范措施,完善各项管理制度,并做好监测记录,生产过程应 严格操作到位	设兼职环保管理人员,制定了 完善的环境管理制度,突发环 境事件应急预案编制中
在线监测装 置	环评及批复未作规定	/
污染物排放 口规范化工 程	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号〕有关要求,规范化设置各类排污口和标志,落实《报告表》 提出的监测计划	该项目雨、污水排口各1个, 已设置规范化标识牌
"以新带老"措 施	1	/
环保设施投 资情况	总投资 150 万元, 其中环保投资 10 万元, 占总投资额的 6.7%	该项目实际总投资120万元, 其中环保投资8万元,占总 投资额的6.7%
"三同时"制度 执行情况	该项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用,能较好地履行环境保护"三同时"执行制度	已落实
排污许可证 申领情况	必须按期持证排污、按证排污,不得无证 排污	已于 2020.4.27 申领,编号 913204127235008266001W
卫生防护距 离	以生产车间边界设置 50m 卫生防护距离	卫生防护距离内无居民等敏 感目标

### 注: 与环评批复一致



图 3-1 废水处理流程及监测点位图

### 续表三

### 3、 监测点位 $\triangle N2$ 空 地 **▲** Z4 OG2 邻 空 oG3 ▲Z3 oG1 ▲Z1 X oG5 地 oG4 \* ▲ Z2 $\triangle N1$ 道 路 风向(东) $\triangle N2$ 地 oG4 ▲Z4 oG3 空 OG2 X **▲**Z1 **▲**Z3 oG5 地 oG1 AZ2 $\triangle N1$ 道 路 风向(东南) 注: 2022年2月24日检测时为东风, 2022年2月25日检测时为东南风; "OG1"为无组织上风向参照点,"OG2~G4"为无组织下风向监控点,共 4 处; "OG5"为厂房门窗外检测点位,共 1 处; "★"为废水检测点位,共 1 处。 "▲"为工业企业厂界环境噪声检测点位,共 4 处; "△"为环境噪声检测点位,共 2 处。

图 3-2 检测点位图

### 表四

### 建设项目环境影响报告表主要结论

- (1)废水:本项目无生产废水产生;生活污水全部接管至武南污水处理厂集中处理达标排放,尾水排入武南河,对周围水体环境影响很小。
- (2)废气: 本项目印刷产生的有机废气(以非甲烷总烃计)经由捕风集气罩收集 并经光氧催化装置处理后通过 1 根 15 米高排气筒(1#)达标排放,未被捕集的有机废 气通过加强车间通风无组织达标排放。
- (3)噪声:本项目各设备产生的噪声源强约为 80dB(A),高噪音设备少,经过厂房隔声、减振和户外几何距离衰减后,厂界噪声可达标排放,不会扰民。
- (4)本项目废纸屑边角料外售处置; 废灯管、废包装桶、含油墨废弃抹布委托 有 资质的单位处置; 生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

本项目固废分类收集、分类储存和运输,均得到了妥善的处理或处置,固体废弃物处理处置率达到 100%,不会造成二次污染。

(5) 项目污染物总量控制方案

项目生活污水 192t/a 进入武南污水处理厂处理,接管水污染物控制总量: COD 0.0768t/a、NH<sub>3</sub>-N 0.0048t/a, 水污染物考核总量: SS 0.0576t/a、TP 0.00096t/a。废气污染物考核总量: 非甲烷总烃 0.00027t/a。本项目总量考核指标由建设单位提出申请, 经 常州市武进区环境保护局批准下达。

综上所述,通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析,认为 本项目完成本评价所提出的全部治理措施后,在建设期与营运期对周围环境的影响可 控制在允许范围内,具有环境可行性。

# 续表四

# 2、审批部门审批意见

	10年11年111年1111日	
序号	环评批复	实际建设
	按"雨污分流、清污分流"的原则建设厂内给排水系	项目雨污分流;生活废水经化
1	统。生活污水接入污水管网至武南污水处理厂集中处	粪池处理后接管排入武南污水
	理。	处理厂,废水达标排放。
	进一步优化废气处理方案,确保各类工艺废气处理效	该项目印刷工段委外,不再建
2	率达到《报告表》要求。废气排放标准执行《大气污	设,无印刷废气产生;粘箱工
2	染物综合综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标	段产生的非甲烷总烃无组织排
	准。	放,废气均达标排放。
	选用低噪声设备,对高噪声设备须采取有效减振、隔	项目高噪声设备位于厂房内,
3	声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业	通过墙体隔声,设置减振基础,
	厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。	厂界噪声达标排放。
	严格按照有关规定,分类处理、处置固体废物,做到	
	资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单	   该项目印刷工段委外,不再建
4	位安全处置。危险废物暂存场所须符合《危险废物贮	
	存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置,防止	设,无危废产生。
	造成二次污染。	
5	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关	项目雨、污水排放口各1个,
3	要求,规范化设置各类排污口和标志。	均已悬挂环保标示牌。
	该项目考核量(t/a):生活污水量≤192,其中COD	印刷工段委外,无 有组织废气
6	≤0.0768、氨氮≤0.0048、总磷≤0.00096;挥发性有机	产生;废水年排放总量均满足
	物≤0.00096; 固体全部综合利用或安全处置。	环评批复要求,固废零排放。

### 续表四

### 3、项目变动情况

经现场踏勘,该项目存在以下变动:

1、印刷工段委外,不再建设,无危废及印刷废气产生。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》环办环评函〔2020〕688号文件,该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素未发生重大变动,未加重对周围环境不利影响,项目变动不属于重大变动,项目变动情况见表 4-1。

表 4-1 变动清单与实际落实情况

W.1 2/4/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1						
污染影响类建设项目重大变动清单(试行)	实际落实情况	重大变 动界定				
1.建设项目开发、使用功能发生变化的	开发、使用功能未发生变化	否				
2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上的	生产能力未发生变动	否				
3.生产、处置或储存能力增大,导致废水第 一类污染物排放量增加的	生产能力未发生变动	否				
4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、 处置或储存能力增大,导致相应污染物排放 量增加的(细颗粒物不达标区,相应污染物 为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥 发性有机物;臭氧不达标区,相应污染物为 氮氧化物、挥发性有机物;其他大气、水污 染物因子不达标区,相应污染物为超标污染 因子);位于达标区的建设项目生产、处置 或储存能力增大,导致污染物排放量增加 10%及以上的	生产能力未发生变动	否				
5.重新选址;在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的	未发生变动	否				

# 续表四

续表 4-1 变动清单与实际落实情况					
污染影响类建设项目重大变动清单(试行)	实际落实情况	重大变 动界定			
6.新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化,导致以下情形之一: (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外); (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; (3)废水第一类污染物排放量增加的; (4)其他污染物排放量增加10%及以上的	主要产品为年产包装箱、包装盒,印刷工段委外处,其他生产工艺未变动	否			
7.物料运输、装卸、贮存方式变化,导致大 气污染物无组织排放量增加 10%及以上的	物料运输、装卸、贮存方式未发生变 化	否			
8.废气、废水污染防治措施变化,导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的	印刷工段委外,不再建设,无印刷废 气产生;废水污染防治措施未发生变 化	否			
9.新增废水直接排放口,废水由间接排放改 为直接排放,废水直接排放口位置变化,导 致不利环境影响加重的	废水通过市政管网间接排放,未发生 变化	否			
10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的	未新增废气排放口,排放高度未发生 变化	否			
11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化, 导致不利环境影响加重的	噪声污染防治措施未发生变化	否			
12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置)设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化,导致不利环境影响加重的	印刷工段委外,不再建设,无危废产 生,其他固体废物利用处置方式未发 生变化	否			
13.事故废水暂存能力或拦截设施变化,导致 环境风险防范能力弱化或降低的	该项目不涉及	否			

# 表五

### 1、监测分析方法

废气、噪声监测分析方法见表 5-1, 废水分析方法见表 5-2。

表 5-1 废气、噪声监测分析方法

类别	项目	分析方法	检出限
无组织	非甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样	$0.07 \text{mg/m}^3$
废气	总烃	-气相色谱法》(HJ 604-2017)	
噪声	厂界噪 声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348	3-2008)

### 表 5-2 废水监测分析方法

类 别	项目	分析方法	检出限
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧 量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L
废	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T 11901-1989)	4mg/L
水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)	0.05mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)	0.05mg/L

# 2、监测仪器

本次验收项目现场使用监测仪器见表 5-3。

# 续表五

	表 5-3 验收现场使用监测仪器一览表							
序号	仪器设备	型号	编号	检定/校准情 况				
1	XS-A-007	紫外分光光度计	L5	合格				
2	XS-A-075	便携式 pH 计	PHBJ-260	合格				
3	XS-A-010	万分之一天平	FA2204N	合格				
4	XS-B-017	烘箱	GL-125B	合格				
5	XS-A-022	气象五参数仪	YGY-QXM	合格				
6	XS-A-005	气相色谱仪	GC9790Plus	合格				
7	XS-A-099	气相色谱仪	GC9790Plus	合格				
8	XS-A-046	多功能声级计	AWA5688	合格				
9	XS-A-047	声级校准器	AWA6022A	合格				

### 续表五

### 3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样;实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等,并对质控数据分析,监测数据严格执行三级审核制度。

—————————————————————————————————————												
污染物	污染物	样品数	平行		加标回收标		标准	标准物质		全程序空白		
类别			现场	合格率 (%)	实验室	合格率 (%)	个数	合格率 (%)	个数	合格率 (%)	个数	合格率(%)
	pH 值	8	/	/	/	/	/	/	2	100	/	/
ràc I.	化学需氧量	8	2	100	2	100	/	/	2	100	2	100
	悬浮物	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
废水	氨氮	8	2	100	2	100	2	100	/	/	2	100
	总磷	8	2	100	2	100	2	100	/	/	2	100
	总氮	8	2	100	2	100	2	100	/	/	2	100

表 5-4 水质污染物检测质控表

### 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收检测过程中废气检测的质量,检测布点、检测频次、检测要求等均按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》(苏环监测[2006]60号)等要求执行。现场检测前对采样仪器进行校准、标定,仪器示值偏差不高于±5%,仪器可以使用。

表5-5 废气污染物检测质控结果表

检测项目	样品数	现场平行	实验室平行	标准样	空白样	合格率
非甲烷总烃	120		13	2	2	100%

注:"/"表示无数据.

### 续表五

### 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收检测过程中厂界噪声检测的质量,噪声检测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行。检测时使用经计量部门检定,并在有效使用期内的声级计;声级计在测试前后用标准发生源进行校准,测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB。

表5-6 噪声声级计校准结果表

	74-1-74-7-74-7-74-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-							
校准日期	声校准器	标准噪声值	检测前校准	示值偏差	校测后校准	示值偏差		
仅任口别	型号	(dB(A))	值(dB(A))	(dB(A))	值(dB(A))	(dB(A))		
2022.2.24	AWA6221B	93.8	93.8	0.0	93.8	0.0		
2022.2.25	AWA6221B	93.8	93.8	0.0	93.8	0.0		

# 表六

### 1、监测项目

### (1) 废气

该项目废气监测内容见表 6-1。

表 6-1 废气监测内容表

类别	监测点位	监测符号、编 号	监测项目	监测频次
无组织	厂界上风向布设1个参照 点,下风向布设3个监控点	○1#、○2#、 ○3#、○4#	非甲烷总烃	3次/天,连续2天
废气	厂内车间外布设1个点	○5#	非甲烷总烃、 气象参数	3次/天,连续2天

### (2) 噪声

该项目噪声监测内容见表 6-2。

表 6-2 噪声监测内容表

监测内容	监测符号、编号	监测频次
厂界噪声	▲Z1~Z3 东、南、西、北各厂 界	每天昼间监测1次,连续2天
生产噪声	▲Z4 风机	昼间监测1次,监测1天
敏感点噪声	▲N1 蔡家头	   每天昼间监测 1 次,连续 2 天
<b>双</b> 念点噪户	▲N2 潘家头	

### 注:夜间不生产。

### (3) 废水

该项目废水监测内容见表 6-3。

表 6-3 废水监测内容表

 监测点位	监测符号、编号	监测项目	监测频次	
污水总排口	<b>★</b> W1	pH 值、化学需氧量、悬浮物、 氨氮、总磷、总氮	4次/天,连续2天	

# 表七

# 1、验收监测期间生产工况记录

监测工况:监测期间,企业运行生产,符合验收要求,验收监测期间生产运行工况见下表。

表 7-1 监测期间项目主要产品日产量表

监测日期	产品	设计日产能	工作时间	验收当天产量	生产负荷
2022年2月24日	包装箱、包 装盒	667 件	8h	633 件	95%
2022年2月25日	包装箱、包 装盒	667 件	8h	928 件	94%

### 表 7-2 原辅材料日消耗量表

 名称	设计日用量(kg)	实际日用量		
1470	以り口用単(Kg) 	2月24日	2月25日	<b>一番任</b>
纸板	833	790 平方	790 平方	
玉米饺	0.5	0.45	0.45	_
扎丝	0.5	045	0.45	_

### 表 7-3 监测期间工况情况表

名称	设计使用量	实际日用	备注	
石柳	区川 (文川里	2月24日	2月25日	<b>一 一                                  </b>
钉箱机	4	4	4	
胶水裱纸机	1	1	1	_
压痕机	2	2	2	_
压痕机	1	1	1	_
切纸机	1	1	1	_
印刷机	1	0	0	_
瓦楞纸板机	1	1	1	_
打包机	1	1	1	

续表七、废水监测结果

监测点位	11年2前117日2日	the State with the		监测结果	(mg/L)	16 64-64-63	   执行标准值	\ I. I.→ I-b- ven	
	监测日期	监测项目	第一次	第二次	第三次	第四次	均值或范围	(mg/L)	达标情况
		pH 值(无量纲)	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6~9	达标
		化学需氧量	266	284	274	274	274	500	达标
	2022年2月	悬浮物	124	121	113	126	121	400	达标
	24 日	氨氮	4.29	4.38	4.31	4.24	4.30	45	达标
		总磷	3.54	3.55	3.65	3.63	3.59	8	达标
亏水总排		总氮	12.7	12.2	11.9	12.4	12.3	70	达标
		pH值(无量纲)	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0~7.1	6~9	达标
		化学需氧量	268	286	286	274	278	500	达标
	2022年2月	悬浮物	112	115	120	108	114	400	达标
	25 日	氨氮	4.48	4.34	4.26	4.28	4.34	45	达标
		总磷	3.52	3.61	3.66	3.69	3.62	8	达标
		总氮	12.6	13.0	14.0	13.4	13.2	70	达标

续表七、废气监测结果 (无组织废气)

吹气水泥	监测	监测	监测		监测结果		标准值	<b>₩</b> ₩	
废气来源	项目	日期	点位	第一次	第二次	第三次	浓度最大值	(mg/m <sup>3</sup> )	达标情况
			〇上风向 1#	0.94	0.99	0.96	0.99	/	/
			○下风向 2#	1.12	1.06	1.11	1.12		达标
		2022.2.24	〇下风向 3#	1.06	1.06	1.08	1.08	4.0	达标
			〇下风向 4#	1.08	1.07	1.11	1.11		达标
无组织	非甲烷总烃		○车间外 5#	1.07	1.04	1.07	1.07	6.0	达标
废气	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		〇上风向 1#	0.95	0.94	0.98	0.98	/	/
			○下风向 2#	1.06	1.04	1.05	1.06		达标
			〇下风向 3#	1.04	1.05	1.04	1.05	4.0	达标
			〇下风向 4#	1.02	1.06	1.02	1.06		达标
			○车间外 5#	1.10	1.05	1.03	1.1	6.0	达标

备注: 上风向为参照点, 本次监测不作评价

# 续表七、噪声监测结果及总量核算

		表 7-	3 噪	= 声监测结果表	单位: dB	(A)			
	监测时间	可 监测点位	<u>À</u>	检测时间	检测结果 Leq	标准值	达标情况		
		东厂界外1	米 Z1	昼间	55.3	60	达标		
		南厂界外1	米 Z2	昼间	57.2	60	达标		
		西厂界外1	米 Z3	昼间	54.9	60	达标		
	2022.2.2	4 北厂界外1	米 Z4	昼间	56.8	60	达标		
		噪声源(风	(机)	昼间	68.5	/	/		
		N1 蔡家	头	昼间	50	60	达标		
		N2 潘家	N2 潘家头		51	60	达标		
		东厂界外1	东厂界外1米Z1		55.4	60	达标		
噪		南厂界外1	南厂界外1米Z2		53.8	60	达标		
噪声监测结果			西厂界外1米Z3		57.8	60	达标		
结果	2022.2.2		北厂界外1米Z4		56.1	60	达标		
		N1 蔡家	N1 蔡家头		50	60	达标		
		N2 潘家	N2 潘家头		49	60	达标		
	备注	1、夜间不生	生产。						
		'	表 7	-4 污染物总	量核算结果表				
	污染源	污染物	全厂	核定量(t/a)	实际排放	总量(t/a)	是否符合		
	废气	非甲烷总烃		0.00027		/	符合		
	-	废水量		192	1	20	符合		
	废水	化学需氧量		0.0768	0.0	3312	符合		
	及小	氨氮		0.0048	0.00	05184	符合		
		总磷		0.00096	0.00	04320	符合		
	注:印刷	工段委外,不	再建设	,无有组织废	气产生。				

### 表八、验收监测结论及建议

### 1、项目验收概况

常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司成立于 2000 年 8 月 14 日,企业地址位于常州市武进区礼嘉镇毛家村。企业投资 150 万元利用 2787.4m<sup>2</sup> 空置车间,建设新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目,于 2018 年 6 月委托苏州清泉环保科技有限公司编制完成了《常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司新建年产 20 万只包装箱、包装盒生产项目环境影响报告表》,2018 年 8 月 2 日该项目取得常州市武进区行政审批局的批复(武行审投环[2018]220 号)。

项目 2021 年建成投入试运行,目前具有年产 20 万只包装箱、包装盒生产能力。项目职工 6 人,实行一班制,每班工作 8 小时,年工作 300 天(2400h/a),厂区不设食堂,宿舍。

2022年2月24日~2月25日,江苏新晟环境检测有限公司组织专业技术人员,对常州市武进礼嘉东南包装印刷有限公司"新建年产20万只包装箱、包装 盒生产项目"进行了验收监测。

### 2、验收监测结论

### (1) 监测期间工况及气象条件

监测期间,设备运行正常,天气均为晴,风速均小于 5m/s。验收期间该项目各项环保治理设施均处于运行状态,满足竣工验收监测要求。

### (2) 废气

项目主要废气污染物为粘箱工段产生的非甲烷总烃,加强车间通风,无组织排放;

监测结果表明:监测期间,厂界无组织排放的非甲烷总烃满足江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4011-2021)表 3 排放标准要求,厂内无组织非甲烷总烃排放监控点浓度符合江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4011-2021)表 2 中排放限值要求。

### (3) 废水

该项目废水主要为职工生活污水,接入市政污水管网,排入武南污水处理厂 处理。

监测结果表明: 监测期间,该项目污水总排口中废水的化学需氧量、悬浮物

### 续表八、验收监测结论及建议

的排放浓度及 pH 值范围均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准; 氨氮、总磷、总氮的排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1B 等级标准要求。

### (4) 噪声

项目噪声主要为风机和生产设备运行产生的噪声。通过设置减振基础,墙体隔声、距离衰减等措施来控制。

监测结果表明:监测期间,该项目东、南、西、北各厂界昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类标准限值要求;200m 范围内环境敏感点蔡家头、潘家头昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准限值要求。项目夜间不生产。

### (5) 固废

该项目固体废弃物主要为生活垃圾和废纸屑。废纸屑为一般固废, 收集外售综合利用, 生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

一般固废堆场位于厂区北侧,约32平方米,按照规范化管理。

该项目产生的固体废物全部处置,零排放。

### (6) 变动环境影响分析

对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》环办环评函〔2020〕688 号文件,该项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施五个因素未发生 重大变动。

### (7) 污染物排放总量

通过企业提供资料及水量平衡计算,企业年废水排放量为 120m³/a,废水中各类污染物的平均排放浓度为: 化学需氧量 276mg/L、氨氮 4.32mg/L、总磷 3.60mg/L。废水中各类污染物实际年排放总量详见表 8-1,均满足环评/批复要求。

续表八、验收监测结论及建议

表 8-1 污染物总量核算结果表									
污染源	污染物	全厂核定量(t/a)	实际排放总量(t/a)	是否符合					
废气	非甲烷总烃 0.00027		/	符合					
	废水量	192	120	符合					
废水	化学需氧量	0.0768	0.03312	符合					
及小	氨氮	0.0048	0.0005184	符合					
	总磷	0.00096	0.0004320	符合					
注: 印刷	工段委外,不再	建设,无有组织废气产	生。						

总结论:经现场勘查,本项目建设地址与环评一致;厂区总图布置未发生变动;本项目建设内容未突破环评申报内容未发生变化、使用的原辅材料消耗未发生变动,印刷工段委外,不属于重大变动;配套的环保"三同时"措施已经落实到位;污染防治措施符合环评及批复要求;经监测,各类污染物均达标排放、污染物排放总量均符合环评审批要求;风险防范措施已落实;卫生防护距离内无居民等敏感保护目标。

综上,本项目建成部分满足建设项目竣工环境保护验收条件。

# 续表八、验收监测结论及建议

### 3、附图


- (1) 项目地理位置图;
- (2) 项目周边概况;
- (3) 项目平面布置图。

### 4、附件


- (1) 该项目环评的结论及建议;
- (2) 常州市武进区行政审批局的批复;
- (3) 项目备案信息;
- (4) 企业营业执照;
- (5) 土地证;
- (6) 排水许可;
- (7) 验收监测期间工况;
- (8) 水电凭证;
- (9) 环保投资表;
- (10) 真实性承诺书及委托书;
- (11) 企业环保管理制度;
- (12) 验收监测方案;
- (13) 排污登记。



附图1 项目地理位置图



附图 2 周边概况图



附图 3 平面布置图

# 建设项目工程竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位(盖章):

填表人(签字):

项目经办人(签字):

	项目名称		在	产包装箱、	句准合 20	万日生产价	fi El	项目代码	1.	2018 320	412-22-03-530559	建设	₩占		市武进区礼
							<sup>К</sup> П			2010-320-					毛家村
	行业类别			C2239	其他纸制品	品制造		建设性质	į		■新建	□改扩建	□技术改造		
	设计生产能力	设计生产能力		年产包装	籍、包装盒	<b>20</b> 万只		实际生产能	力	年产包装箱	笛、包装盒 20 万只	环评.	单位	苏州清泉环保科技有限 公司	
	环评审批部门			常州市	武进区行政	軍批局		审批文号	<u>1.</u> 7	武行审抄	及环[2018]220 号	环评文	件类型	报台	<b></b>
建	开工日期				/			竣工日期	<b></b>		/	排污许可证	E申领时间	2020	.4.27
设项	环保设施设计/施工单	单位				苏州清	<b></b>	科技有限公司			本工程排	污许可证	913204127 00	235008266 1 W	
目	验收监测单位					江苏新	<b>所晟环境</b> 核	验测有限公司				验收监测	时工况	正	常
	投资总概算 150 万					环保投资总	概算		10	所占	比例	6.	7%		
	实际总投资				120万			实际环保投资 8		所占比例		6.	7%		
	废水治理		4万	废气治理	/	噪声治理	1万	固体废物治	理		1万	绿化及	生态	/ 其	他 1万
	新增废水处理能力	新增废水处理能力			/			新增废气处理	能力		/	年平均			00h
	运营单位		常州市	i武进礼嘉东	南包装印刷	川有限公司	运营单	位组织机构作	代码	913204	127235008266	验收	时间		日 日~2 月
污染物	污染物			本期工程实 际排放浓度 (2)			本期工程 自身削减 量(5)	本期工程实际排放量 (6)	平州	工程核定 放量(7)	本期工程 "以新带老"削减 量(8)	全厂实际 排放总量 (9)		区域平衡替 代削减量 (11)	排放增减 量(12)
排放	废水量		/	/	/	/	/	120		192	/	/	/	/	/
达	化学需氧量		/	276	500	/	/	0.03312	0	0.0768	/	/	/	/	/
标与	氨氮		/	4.32	400	/	/	0.0005184	0	0.0048	/	/	/	/	/
总量	总磷		/	3.60	8	/	/	0.0004320	0.	.00096	/	/	/	/	/
整控制	非甲烷总烃		/	/	60	/	/	/	0.	.00027	/	/	/	/	/

**注**: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。 3、计量单位: 废气排放量——万吨/年; 废水排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米;